

همینرو نماینده کارگزاران، با هم کارکنان و سند اقتصادی را جدی بگیرند (مقام معظم رهبری)

برادر گرامی جناب آقای مهندس سید هاشمی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

موضوع: لزوم پیش بینی موقعیت درز انقطاع در نقشه‌ها

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً با توجه به گزارش واصله از گروه نظارت عالی‌ی این اداره کل (موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) مشاهده می‌شود که در بعضی از پروژه‌های بازدید شده موقعیت درز انقطاع در نقشه‌ها پیش بینی نمی‌شود این در حالی است که باستناد بند ۱-۴-۱ آیین نامه‌ی ۲۸۰۰ "برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور به یکدیگر، ساختمان‌ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا شده و یا با فاصله‌ی حداقل از مرز مشترک با زمین‌های مجاور ساخته شوند." همچنین باستناد بند ۹-۲-۱-۳-۱ (ردیف ج) مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان "موقعیت درزهای انقطاع، انبساط، اجرایی و جزئیات آنها باید در نقشه‌ها داده شود" در همین راستا مقتضی است دستور فرمائید موضوع با اطلاع رسانی مناسب به آگاهی مهندسین طراح، مجری، ناظر و بررسی کنندگان نقشه رسیده و از پذیرش نقشه‌هایی که در آنها درز انقطاع پیش بینی نشده است توسط آن سازمان محترم خودداری شود. بدیهی است عواقب عدم رعایت بند فوق، بر عهده‌ی کلیه‌ی عوامل مذکور خواهد بود.

شهرام باباخانی

مدیر مسکن و ساختمان